

NEPŘEHLÉDNĚTE NÁVOD K ÚDRŽBĚ

- 1.** Opláštění je vždy nutné rolovat do válce, nejlépe na trubku či tubus. **POZOR!!!** plachta se nesmí skládat jako balík jinak může dojít ke zlomu ve slídě (oknu) a hrozí prasknutí materiálu.
- 2.** Okenní část (slídu) je možné čistit běžnými saponáty. PVC plachtu je možné v případě většího znečištění vyčistit technickým benzínem.
- 3.** Při větších změnách teplot může docházet k změně tvaru (prověšení) oken (slídy). Toto prověšení není vada materiálu, ale běžná vlastnost slídy, která nemá dostavu tkaniny jako plachtová část opláštění.
- 4.** V případě neuzívání opláštění v zimních měsících, doporučujeme opláštění demontovat a srolované uskladnit. Prodloužíte tím výrazně životnost opláštění.
- 5.** Zdůrazňujeme že montáž opláštění které obsahuje okenní-slídovou část je nutné aplikovat při teplotách minimálně 8°C a vyšších. V případě montáže při nižších teplotách, slída ztuhne a nepatrně se zkrátí. Po návratu k běžným teplotám materiál lehce povolí a může být v rámu volnější. V tomto případě se na tyto “vady” nevztahuje záruka.

VÍCE INFORMACÍ:

LUKÁŠ JABOR
VEDOUcí DIVIZE KVALITNÍCH PLACHET
A JEDNATEL SPOLEČNOSTI

605 797 777

obchod@kvalitniplachty.cz